

平成 20 年 死 亡 災 害 発 生 状 況 (建 設 業)

長 崎 労 働 局 (平成20年12月31日)

番 号	発 生 年 月 日 等	被災者 職 種 年 齢 等	発 生 状 況 の 概 要	業 種 起 因 物 事 故 の 型	所 轄 署
1	20. 1.16	男	木造倉庫のトタン屋根の上で、トタンの釘打ち作業を行っていたところ、屋根から約8m下の崖下に墜落し死亡したものの。	建 設 業 (建築工事業)	長 崎
		大工		屋 根	
		63歳		墜 落	
2	20. 2.11	男	斜面に配水管を設置する作業中、配水管(長さ5m)を接続していたところ、すでに接続していた排水管の接続部が外れ、配水管全体が滑落し、配水管の周囲で作業を行っていた作業員が滑落した排水管に激突され約18m下に墜落し死亡したものの。	建 設 業 (土木工事業)	長 崎
		土木作業員		その他の材料	
		61歳		墜 落	
3	20. 4.16	男	トンネル工事現場で支保工が部分的にトンネル側に当たり、支保工を設置できなかったためトンネル側面の接触箇所を掘削するためブレイカーを後進させたところ、ブレイカーの後方にいた被災者が右側キャタピラにひかれ死亡したものの。	建 設 業 (トンネル工事業)	佐 世 保
		現場所長		車両系建設機械	
		64歳		はさまれ・ 巻き込まれ	
4	20. 8.29	男	現場の廃土をダンプに積み込み200mほど進んだ私道において、約7mから8m下の田んぼ跡地にダンプごと転落し、被災者はダンプから投げ出されダンプと地面の間に挟まれ死亡したものの。	建 設 業	長 崎
		運転手		トラック	
		19歳		墜落・転落	
5	20. 9.15	男	山止め用のH鋼建込みで、ボーリングの穴とH鋼の隙間を土砂で埋め戻すため、クレーン機能付きドラグショベルでホッパーに入れた土砂(重量約2t)を吊り仮設の作業構台上で左旋回したところバランスを崩し、3.65m下に転落し、運転士がドラグショベルのカウンターウェイト部分の下敷きになり死亡したものの。	建 設 業 (土木工事業)	長 崎
		重機 オペレーター		車両系建設機械	
		48歳		墜落・転落	
6	20. 9.26	男	鉄骨を積んだトラック(15t車)が現場に到着後、その鉄骨を下ろすため、固定していた4箇所のレバーブロックを外す作業をしている際、鉄骨(3.5t、長さ約12m)がトラックから落下し、そこにいた被災者が下敷きとなり死亡したものの。	建 設 業 (建築工事業)	長 崎
		鉄筋工		荷	
		36歳		崩壊・倒壊	
7	20.10.17	男	作業員5名でボイラーの燃料(石炭)を運搬するコンベアの駆動チェーンのシャフト軸の取り替え作業を行っていたところ、突然コンベアが動き出し、コンベアのシャフト軸を支え作業を行っていた被災者がコンベア上方の蓋を支える鉄製の梁に巻き込まれ死亡したものの。	建 設 業 (その他)	長 崎
		機械工		コンベア	
		58歳		はさまれ・ 巻き込まれ	

平成20年死亡災害発生状況 (建設業)

長崎労働局(平成20年12月31日)

番号	発生年月日等	被災者職種年齢等	発生状況の概要	業種起因物事故の型	所轄署
8	20.11.4	男	家屋解体現場で2階部分の桁(長さ7m)をトラッククレーンで吊り、1階屋根上で掛矢で叩きながら外し、桁を荷降ろそうとしたところ、桁が天秤を打ち被災者がバランスを崩し約6m下の水深30cm程の海へ転落し死亡したものの。	建設業(建築工事業)	長崎
		大工		屋根	
		52歳		墜落・転落	
9	20.11.20	男	民家玄関の木格子に防虫剤を脚立(最頂部109cm)に乗って刷毛で塗布作業中、誤って脚立から墜落し、側頭部を地面で打ち病院へ搬送されたが、翌日死亡したものの。	建設業(その他建設)	長崎
		塗装工		はしご等	
		52歳		墜落・転落	

年度比較(平成20年12月31日現在)

	合計	管轄署別						業種別					
		長崎	佐世保	江迎	島原	諫早	対馬	製造	建設	運輸交通	農林水産	商業	その他
平成20年	17	9	3	1	1	2	1	2	9	3	2		1
平成19年	9	3	6					2	3	2			2